

Số: 23 /TTr-KL

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 4 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc xin chủ trương thực hiện công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng và đầu tư trang thiết bị phục vụ làm việc**

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

*Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017*

*Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 04/6/2020 của Chính phủ  
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về  
Kiểm lâm và Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách;*

*Căn cứ hồ sơ thiết kế sơ bộ công trình cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Chi  
cục Kiểm lâm do Công ty Cổ phần Haven lập;*

Chi cục Kiểm lâm báo cáo như sau:

Chi cục Kiểm lâm hiện có 02 trụ sở làm việc, trụ sở chính là văn phòng làm việc của các phòng chuyên môn và Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 01, có địa chỉ tại số 04, đường Yên Thế, Phường 10, thành phố Đà Lạt, tổng diện tích làm việc và kho bãi: 890,5 m<sup>2</sup>; trụ sở thứ hai là văn phòng làm việc của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 02, địa chỉ số 182 Hùng Vương, tổ dân phố 10, thị trấn Madagui, huyện Đa Huoai, diện tích làm việc và kho bãi: 650 m<sup>2</sup>.

Trụ sở chính của Chi cục Kiểm lâm tại Đà Lạt là biệt thự cũ từ thời Pháp được sử dụng làm khối nhà chính làm việc, hiện nay công trình đã xuống cấp trầm trọng; lớp sơn bên trong khối nhà làm việc chính đã bong tróc, nhiều chỗ đóng rêu mốc; một số phòng làm việc nhỏ hẹp, bố trí chưa tiện dụng; hệ thống cửa hiện hữu đã xuống cấp; đèn điện chiếu sáng hư hỏng nhiều; khu vệ sinh xuống cấp, thiết bị hư hỏng, gạch nền nứt bể... cần được cải tạo khối nhà chính (giữ lại kiên trúc Pháp), cải tạo lại khối nhà Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 01 (xây dựng năm 2006) và xây dựng thêm mới 01 khối nhà để đủ diện tích bố trí các công năng cần thiết phục vụ tốt yêu cầu về không gian làm việc của công chức.

Trụ sở thứ hai là văn phòng làm việc của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 02 tại huyện Đạ Huoai được xây dựng từ năm 2012, hiện khối nhà chính đã xuống cấp trầm trọng qua thời gian sử dụng dài; hệ thống kết cấu chịu lực đã xuất hiện các vết nứt lớn (1cm) tại các vị trí chân cột, dầm và sàn; công năng sử dụng chưa hợp lý và diện tích sử dụng nhỏ chưa đảm bảo đủ không gian sinh hoạt và làm việc của công chức.

Nhằm cải tạo, nâng cấp nơi làm việc và trang bị cơ sở vật chất cho công chức Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh chấp nhận chủ trương cho Chi cục Kiểm lâm đầu tư công trình: cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng và đầu tư trang thiết bị phục vụ làm việc bằng nguồn ngân sách tỉnh với kinh phí 19.896.000.000 đồng (*Mười chín tỷ tám trăm chín mươi sáu triệu đồng*), trong đó:

- Chi phí xây dựng và trang thiết bị	:	16.750.204.023 đồng.
+ Trụ sở làm việc của Văn phòng Chi cục Kiểm lâm và nhà làm việc của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 01 tại thành phố Đà Lạt:	:	14.100.000.000 đồng.
+ Trụ sở làm việc của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 02 tại huyện Đạ Huoai	:	2.650.204.023 đồng.
- Chi phí quản lý công trình	:	545.167.145 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	1.977.933.512 đồng.
- Chi phí khác	:	246.874.003 đồng.
- Chi phí dự phòng	:	375.821.119 đồng.
Tổng cộng	:	19.895.999.802 đồng.

Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo và đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết.

*(Gửi kèm: - Hồ sơ dự toán và thiết kế sơ bộ công trình;*

*- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Chi cục Kiểm lâm)./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HCTH.

**CHI CỤC TRƯỞNG**

**Vũ Đình Cường**